

N° S 402990475



EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE
D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE

ENTREPRISE INDÉPENDANTE AFFILIÉE AU RÉSEAU SECTA

AUTOS

NATURE DU CONTRÔLE

VISITE TECHNIQUE PERIODIQUE

DATE DU CONTRÔLE

10/10/2017

N° DU PROCÈS-VERBAL

17 012 190

IDENTIFICATION DE L'INSTALLATION DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S026S077

RAISON SOCIALE : CONTROLE TECHNIQUE DE L'HERBA

Tel. : 04.75.71.49.82

ADRESSE :
102 AV. GENERAL DE GAULLE

26260 ST DONAT SUR L HERBASSE

DÉFAUTS OU ANOMALIES CONSTATÉS

Document(s) présenté(s) :

- Certificat d'immatriculation.
- Version du logiciel : S09.02

Défauts à corriger sans obligation d'une contre-visite

- 4.2.4.2.1. FEU ADDITIONNEL : Anomalie de fonctionnement, G.
- 6.2.6.1.1. PARE-BOUE, PROTECTION SOUS MOTEUR : Anomalie de mauvais état, AVD.

IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

NOM ET PRÉNOM : OLIVIER SYLVESTRE

N° D'AGRÉMENT : 026Z1114

SIGNATURE :

INFORMATION SUR LA VISITE TECHNIQUE PÉRIODIQUE DÉFAVORABLE

PROTÈGE-VISUEL N° A :
XXXXXXXXXXXXXX

N° D'AGRÉMENT DE LA VISITE :
XXXXXXXXXXXXXX

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

N° d'immatriculation	Date immatriculation	Date de 1 ^{ère} mise en circulation
CX-269-NG (F)	22/10/2015	02/08/2013

Genre	Marque	Type
VP	RENAULT	M10RENVP3227706

N° dans la série du type	Énergie
VF1BZ090348955951	GO

Kilométrage inscrit au compteur	Désignation commerciale
107140	MEGANE

TITULAIRE DU CERTIFICAT D'IMMATRICULATION

NOM, PRÉNOM OU RAISON SOCIALE :
SOCIÉTÉ DE FLUIDES AIR COMPRIMÉ SERVICE IND

ADRESSE :
3085 ROUTE DE MONTFALCON

26350 MONTRIGAUD

RÉSULTAT DU CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE ET DATE DU PROCHAIN CONTRÔLE :

AU PLUS TARD :

- VISITE TECHNIQUE PERIODIQUE LE 10/10/2019

MESURES

** FREINAGE **

Essieu par essieu et Roue par roue
AV : 302daN/310daN 302daN/310daN
AR : 202daN/193daN 202daN/193daN
Déséquilibre AV : 3% AR : 5%
Efficac. tot. : 71% Stationn. : 20%

** FORCES VERTICALES **

Essieu AV : 867daN AR : 550daN

** ÉCLAIRAGE **

Feux de croisement
Hauteur : h < 0.5m
AVG : -0.5% AVD :

Feux antibrouillard
Hauteur : h < 0.5m
AVG : -4.0% AVD :

** DIRECTION **

Ripage essieu AV : +0.5%

** POLLUTION OPA **

C1 : < 0.50m- C2 : <